

ŞADIRVAN

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ANIT	ENVANTER NO :									
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO :									
İL : NİĞDE	İLÇE : MERKEZ	MAHALLE-KÖY VEYA MEVKİİ : Saruhan Mah		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL	1	2	3					
ADRES: Niğde Merkez,Saruhan Mah.Bor Caddesi,Şadırvan Parkı İçi.	KADASTRO :		ÇEVRESEL		1	2	3						
	PAFTA: 291	ADA : PARSEL : 1	AYKIRI		1	2	3						
Şadırvan	YAPTIRAN :	YAPAN :	MİMARİ ÇAĞI :										
	YAPIM TARİHİ :	KİTABE : Yok	VAKFIYE :										
GENEL TANIM : Altıgen planlı,sivri külahlı çeşme.													
KORUMA DURUMU	İYİ	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMANIARI	A	YOK
	ORTA	B		B		B		B		B		B	İZİ VAR
	FENA	C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ



BUGÜNKÜ SAHİBİ :	BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ :	Niğde Belediyesi	
YAPILAN ONARIMLAR : Yapının üst kısmı betonla kaplanmış ve duvarların bir bölümünde bakım ve derz yenilenmesi yapılmıştır.			
AYRINTILI TANIM :	TEKNİK BİLGİLER		
Çeşmenin 2.40 m. yüksekliğindeki gövdesi siyah bazalt taştan altıgen olarak yükselmekte, sarı trakit taştan kalın bir silme üzerine bir sıra ve iki kademeli kornişten sonra 1.30 m. yüksekliğinde beşgen sivri külah ile sonlandırılmıştır.Köşelerde bulunan sütunceler ile de cephelere hareketlilik verilmiştir.Orjinalde tek akarı bulunan çeşmeye, sonradan her cepheye birer olmak üzere altı adet musluk eklenmiştir.Sonradan yapılan onarımda taş aralarına çimento derz uygulanmıştır.Hazne kısmı boş olup,şu anda içerisinde su tesisatı bulunmaktadır.	SU	ELKT.	İSTİMA
	X		
	ORJİNAL KULLANIMI : Çeşme		
	BUGÜNKÜ KULLANIMI : Çeşme		
	ÖNERİLEN KULLANIM Çeşme		
HAZIRLAYANLAR			
Murat TEKTAŞ - Arkeolog Mustafa ERYAMAN - Arkeolog			
TESCİL KARARI			
Nevşehir KVKBK. 05.03.2010/2486			